

Краткие выводы осмотра VW Touran 2019

Кузов

Согласно измерениям прибора для измерения толщины краски, автомобиль находится в родной краске, но на задней левой двери, крышке багажника и местами переднем правом крыле, показания толщиномера находятся в диапазоне 60-80 микрон, то является малой величиной и может свидетельствовать об окрасе «под толщиномер». Так же видны следы снятия задней крышки багажника. По всему кузову имеются царапины разной степени глубины, на капоте и кромке лобового – сколы

Салон

По салону практически без замечаний. Имеются потертости на подлокотники, местами немного поцарапан пластик, на задних сиденьях имеются следы шерсти, требуется химчистка

Двигатель, МКПП, подвеска

Двигатель работает равномерно, не дымит, отложений не имеется, но масло уже сильно темное. Подтеков технических жидкостей не обнаружено. Коробка передач без замечаний, передачи включаются четко. Подвеска без замечаний

Электрооборудование

В электрооборудовании, основные узлы работают без замечаний. Пробег во всех блоках соответствует. Были многочисленные ошибки по разным системам при первичном

сканировании, но все они удалились. После тест-драйва появилась лишь ошибка по усилителю антенны, но радио работает. Адаптивный круиз-контроль также был проверен во время тест-драйва, работает