

Документы

Показывал не продавец. Документов на автомобиль не видели. Вин код совпадает в бортовом компьютере и на кузове

Кузов

Заводской окрас, незначительные царапины (см фото). Треснул один слой стеклопакета на задней правой двери. Автомобиль при транспортировке снизу не пострадал. Спереди верхняя оптика с запотеванием. Следы съема элементов автомобиля отсутствуют

Колеса

Стоит летняя резина 2023 года. Остаток протектора 4-5мм. Стоит разноширокая резина. Бордюрная болезнь на переднем правом диске (см фото)

Салон

Незначительные загрязнения на заднем диване. Вмятина на подлокотнике

Комп диагностика

https://reportview.thinkcar.com/report/think_car/?id=11a25056ge3b3bnROMtZOMLroG&type=diag&lan=ru?style=2

Одна ошибка связанная с громкой связью

Тест-драйв

Тормоз срабатывает не с самого начала движения педали тормоза. Автомобиль на летней резине, тестдрайв был частичный

Вывод

Тачка супер. Незначительные дефекты. Есть повод для торга