

Магазин: Телефон: Email: --

Адрес: --

Номер отчета: MAXIA20240204143735 Время проверки: 2024-02-04 14:37:35

Механик: --

2019 (K) Volkswagen Отчет диагностики автомобиля

Информация об автомобиле

2019 (K)/Volkswagen/5T - Touran 2016 >/Все буквенные

обозначения двигателей

VIN: WVGZZZ1TZKW018102

Информация о потребителе

Имя: -- Телефон: --

Информация устройства

 Сканер: MaxiIM IM508
 Серийный номер: AEM1NBC01505

 Версия: V20.00
 Номер заказа на производство

ремонтных работ: --

Пробег: 171481км

Номерной знак на автомобиле: --

屆 Сканирование системы(15)

Система	Статус/ДКН
01 - Электроника двигателя	O
03 - Электроника тормозной системы	Q 1
08 - Электроника климатической установки/отопителя	O
09 - Центральная электронная система электрооборудования	Q 1
13 - Адаптивный круиз-контроль	◎ 2
15 - Подушки безопасности	② 0
17 - Комбинация приборов	O
19 - Диагностический интерфейс шин данных	Q 1
42 - Электроника двери водителя	O
44 - Усилитель рулевого управления	③ 1
52 - Электронное оборудование передней пассажирской двери	③ 1
5F - Информационная электроника 1	◎ 2
69 - Функции прицепа	② 0
76 - Парковочный ассистент	0 1
СА - Блок управления сдвижного люка	② 0

MaxiIM IM508

1

🔼 код ошибки (10)

_	оника тормозной системы (1 ДКН)	
Код(ы)	Описание	Статус
B1168F2	Датчик угла поворота рулевого колеса ,отсутствует инициализация	Пассивный/единичны й
09 - Централ	пьная электронная система электрооборудования (1 ДР	(H)
Код(ы)	Описание	Статус
B147918	Ключ с ДУ 1 ,слишком низкое напряжение	Активен/пост.
13 - Адапти	вный круиз-контроль (2 ДКН)	
Код(ы)	Описание	Статус
U112200	Шина данных, недостоверное сообщение	Пассивный/единичны й
U112300	Шина данных, принятая величина ошибки	Пассивный/единичны й
19 - Диагнос	стический интерфейс шин данных (1 ДКН)	
Код(ы)	Описание	Статус
U010000	Блок управления двигателя ,нет связи	Пассивный/единичны й
44 - Усилите	ель рулевого управления (1 ДКН)	
Код(ы)	Описание	Статус
B1168F2	Датчик угла поворота рулевого колеса ,отсутствует инициализация	Пассивный/единичны й
52 - Электро	онное оборудование передней пассажирской двери (1 Д	ДКН)
Код(ы)	Описание	Статус
B122D29	Привод центральной блокировки замка ,недостоверный сигнал	Пассивный/единичны й
5F - Информ	ационная электроника 1 (2 ДКН)	
Код(ы)	Описание	Статус
B127313	Соединение антенного усилителя 2 и антенны ,обрыв цепи	Активен/пост.
B127413	Соединение антенного усилителя 1 цифрового радио и антенны ,обрыв цепи	Активен/пост.
76 - Парково	очный ассистент (1 ДКН)	
Код(ы)	Описание	Статус
U112300	Шина данных, принятая величина ошибки	Пассивный/единичны й

AUTEL www.autel.com

MaxiIM IM508

2

2019 (K)/Volkswagen/5T - Touran 2016 >/Все буквенные обозначения двигателей Время проверки : 2024-02-04 14:37:35 Номер отчета: MAXIA20240204143735

Примечания механика

Наименование заказчика:
Техник:
Дата:

Примечание:Пожалуйста, сохраните копию этого отчета для своих записей.

Отказ от ответственности: Отчет о проверке дает только рекомендации по осмотру и ремонту автомобиля. Компания Autel не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования, неправильного использования или установки сканера.



MaxiIM IM508

3