

# Other Mazda Отчет диагностики автомобиля

## Информация об автомобиле

Other/Mazda/MAZDA3 / AXELA/

VIN: JMZBM42A831114229

Пробег: 202507км

Номерной знак на автомобиле: --

## Информация о потребителе

Имя: --

Телефон: --

## Информация устройства

Сканер: MaxiIM IM508

Версия: V8.40

Серийный номер: AEM1NBC01505

Номер заказа на производство  
ремонтных работ: --

## Сканирование системы( 11 )

Система	Статус/ДКН
PCM(Модуль управления силовым агрегатом)	 0
TCM(Модуль управления коробкой передач)	 0
ABS(Антиблокировочная тормозная система (ABS))	 0
RCM(Блок управления системой защиты водителя и пассажиров)	 0
IC(Комбинация приборов)	 0
EPS(Усилитель рулевого управления с электронным управлением)	 0
CMU(Главный блок обеспечения связи)	 1
EATC(Электронное автоматическое регулирование температуры)	 0
F_VCM(Передний модуль управления оборудованием кузова)	 0
R_VCM(Задний модуль управления оборудованием кузова)	 0
SSU(Блок системы интеллектуального запуска Smart Start)	 0

## код ошибки ( 1 )

### CMU(Главный блок обеспечения связи) ( 1 ДКН )

Код(ы)	Описание	Статус
B108E:04-0B	Дисплей	CMDTCS

## Примечания механика

Наименование заказчика: \_\_\_\_\_

Техник: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Примечание:Пожалуйста, сохраните копию этого отчета для своих записей.