

# 2019 VOLVO Отчет диагностики автомобиля

## Информация об автомобиле

2019/VOLVO/V60 (19-)/D4204T16

VIN: YV1ZW72VDK1022779

Пробег: 260252km

Номерной знак на автомобиле: --

## Информация о потребителе

Имя: --

Телефон: --

## Информация устройства

Сканер: MaxiIM IM508

Версия: V15.50

Серийный номер: AEM1NBC01505

 Номер заказа на производство  
ремонтных работ: --

## Сканирование системы( 33 )

Система	Статус/ДКН
CEM (Центральный электронный модуль )	5
ECM (Модуль управления двигателя )	12
TCM (Модуль управления коробки передач )	0
ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module)	2
SRS (Модуль дополнительной системы удерживания )	0
DIM (Модуль снабжения водителя информацией )	0
ASDM (Модуль контроля доменов активной безопасности )	1
BBS (Сирена с автономным питанием )	0
IMS (Датчик движения в салоне )	0
SWM (Модуль рулевого колеса )	0
SCL (Модуль замка рулевой колонки )	1
AUD (Модуль звуковоспроизведения )	6
Модуль датчика угла рулевого управления	0
BMS (Блок контроля аккумуляторной батареи )	0
CSD (Center Console Display )	0
PSCM (Power Steering Control Module )	0

OHC (Overhead consol control module )	✓ 0
POT (Модуль задней двери автофургона с механическим приводом)	✓ 0
VDDM (Модуль доменного контроля динамики автомобиля )	✓ 0
RML (Модуль управления левым передним ремнем безопасности )	✓ 0
RMR (Модуль управления правым передним ремнем безопасности )	✓ 0
PAC (Модуль камеры парковки )	✓ 0
DDM (Модуль двери водителя )	✗ 3
PDM (Модуль двери пассажира )	✗ 2
IHU (Модуль управления информационно-развлекательной системы )	✓ 0
SODL (Модуль обнаружения бокового столкновения, левый )	✗ 1
NRCM (NOX Reduction Control Module )	✓ 0
SODR (Модуль обнаружения бокового столкновения, правый )	✗ 1
VCM (Модуль подключения автомобиля )	✓ 0
CCM (Модуль системы управления микроклиматом )	✗ 2
GSM (Модуль переключателя передач )	✓ 0
HCML (Headlamp Control Module Left )	✓ 0
HCMR (Headlamp Control Module Right )	✓ 0

### код ошибки ( 36 )

#### CEM (Центральный электронный модуль ) ( 5 ДКН )

Код(ы)	Описание	Статус
B146F13	Электропитание подогреваемой форсунки/подогреваемых аква-щеток, Общие электрические ошибки, Обрыв цепи	Подтверждено
B14E047	Датчик со стороны водителя, Внутренние ошибки системы, Ошибка сторожа / защиты ЕС	Подтверждено

B1B3829	Правый передний внутренний датчик, Общие ошибки сигналов, Недействительный сигнал сигнала	Подтверждено
U132A87	BBS (Сирена с автономным питанием ), Ошибки сигнала / сообщения шины, Сообщение об отсутствии	Неподтвержденные
U110400	Потеря связи с модулем управления системой кондиционирования воздуха (CCM), Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Неподтвержденные

**ЕСМ (Модуль управления двигателя ) ( 12 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
P012700	Температура всасываемого воздуха слишком высока, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Подтверждено
P061A62	Неправильные рабочие характеристики крутящего момента в Модуле внутреннего управления, Ошибки на базе алгоритма, Ошибка сравнения сигнала	Подтверждено
P2BA700	NOx exceedance - empty reagent tank, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Подтверждено
P20EE00	SCR NOx catalyst efficiency below threshold (Bank 1), Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Подтверждено
P250F68	Уровень моторного масла слишком низкий, Ошибки на базе алгоритма, Информация о событии	Подтверждено
P11182A	Слабый сигнал цепи температуры воздуха коллектора, Общие ошибки сигналов, Сигнал заклинило в диапазоне	Подтверждено
P200A00	Рабочие характеристики ротора впускного коллектора - Блок 1, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Подтверждено
P013400	O2 Цепь датчика не активна (Блок 1 Датчик 1), Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Подтверждено
P014000	O2 Цепь датчика не активна (Блок 1 Датчик 2), Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Подтверждено
P245368	Диапазон/рабочие характеристики цепи датчика 'А' давления сажевого фильтра дизельного двигателя, Ошибки на базе алгоритма, Информация о событии	Подтверждено

P246300	Засорение дизельного сажевого фильтра - Отложение сажи (Блок 1), Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Подтверждено
P24C768	Particulate matter sensor temperature circuit range/performance, Ошибки на базе алгоритма, Информация о событии	Неподтвержденные

**ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) ( 2 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
C20071C	Правый электродвигатель, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи вне диапазона	Подтверждено
U2CE182	Invalid signal received from another control module, Ошибки сигнала / сообщения шины, Неверные / необновленные значения счетчика команд / подачи напряжения	Подтверждено

**ASDM (Модуль контроля доменов активной безопасности) ( 1 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
U2C6292	Invalid signal received from another control module, Ошибки компонентов, Неправильные рабочие характеристики или неправильная операция	Подтверждено

**SCL (Модуль замка рулевой колонки) ( 1 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B102608	Замок рулевой колонки, Информация об общей ошибке, Ошибки сигнала / сообщения шины	Подтверждено

**AUD (Модуль звуковоспроизведения) ( 6 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B1A0117	Громкоговоритель #1, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи выше порогового значения	Подтверждено
B1A0217	Громкоговоритель 2, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи выше порогового значения	Подтверждено
B1A0317	Громкоговоритель 3, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи выше порогового значения	Подтверждено
B1A0413	Громкоговоритель #4, Общие электрические ошибки, Обрыв цепи	Подтверждено
B1A0417	Громкоговоритель #4, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи выше порогового значения	Подтверждено
U300049	Модуль управления, Внутренние ошибки системы, Внутренняя электронная неисправность	Подтверждено

**DDM (Модуль двери водителя ) ( 3 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B110815	Электродвигатель централизованного запираения двери водителя, Общие электрические ошибки, Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи	Подтверждено
B110A15	Электродвигатель централизованного запираения задней двери со стороны водителя, Общие электрические ошибки, Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи	Подтверждено
B12FD64	Передняя дверь, разблокировка, обратная связь, Ошибки на базе алгоритма, Ошибка правдоподобия сигнала	Подтверждено

**PDM (Модуль двери пассажира ) ( 2 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B110915	Электродвигатель централизованного запираения двери пассажира, Общие электрические ошибки, Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи	Подтверждено
B110B15	Электродвигатель централизованного запираения задней двери со стороны пассажира, Общие электрические ошибки, Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи	Неподтвержденные

**SODL (Модуль обнаружения бокового столкновения, левый ) ( 1 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
U014092	Потеря связи с Центральным электрическим блоком (CEM), Ошибки компонентов, Неправильные рабочие характеристики или неправильная операция	Неподтвержденные

**SODR (Модуль обнаружения бокового столкновения, правый ) ( 1 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
U014092	Потеря связи с Центральным электрическим блоком (CEM), Ошибки компонентов, Неправильные рабочие характеристики или неправильная операция	Неподтвержденные

**CCM (Модуль системы управления микроклиматом ) ( 2 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B103087	Обогреватель левого переднего сиденья, Ошибки сигнала / сообщения шины, Сообщение об отсутствии	Подтверждено
U300362	Напряжение аккумулятора, Ошибки на базе алгоритма, Ошибка сравнения сигнала	Подтверждено

## Примечания механика

Наименование заказчика: \_\_\_\_\_

Техник: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Примечание:Пожалуйста, сохраните копию этого отчета для своих записей.