

VEHICLE INFORMATION



3 V W C B 7 B U 5 K M 1 4 4 8 9 7

Make
Model
Year

VW
Jetta
2019

INSPECTION RESULT

- There are 4 issues for Vehicle body system

1,Шина данных: нет сообщения

2,Адаптивный круиз-контроль - нет связи

3,Шина данных: нет сообщения

4,Предупреждение о падении давления в шине
- Inspections are normal for Vehicle body system

1,5F Электронная информационная система 1

2,44 Усилитель рулевого управления

3,02 Электроника КП

4,01 Электроника двигателя

5,08 Электроника отопителя и климатической установки

6,15 Подушки безопасности

7,3C Ассистент смены полосы движения

8,09 Центральная электронная система электрооборудования

9,52 Электронное оборудование передней пассажирской двери

10,42 Электроника двери водителя



PROFESSIONAL REPORT

17 Комбинация приборов

Version Information

DTC Qty (1)

U112100

Шина данных: нет сообщения

ThinkGPT

Активный /статический

Live data Qty (0)

19 Диагностический интерфейс шин данных

Version Information

DTC Qty (1)

U023500

Адаптивный круиз-контроль - нет связи

ThinkGPT

Активный /статический

Live data Qty (0)

03 Электроника тормозной системы

Version Information

DTC Qty (2)

U112100

Шина данных: нет сообщения

ThinkGPT

Активный /статический

C102D00

Предупреждение о падении давления в шине

ThinkGPT

Активный /статический

Live data Qty (0)

- 5F Электронная информационная система 1
- 44 Усилитель рулевого управления
- 02 Электроника КП
- 01 Электроника двигателя
- 08 Электроника отопителя и климатической установки
- 15 Подушки безопасности
- 3C Ассистент смены полосы движения
- 09 Центральная электронная система электрооборудования
- 52 Электронное оборудование передней пассажирской двери
- 42 Электроника двери водителя